SAH12062

APX. WT 4.45 LBS.

SPRINGDALE™ LIGHTING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Important Safety Instructions

. **Power at the Fuse Box should be disconected before installing this fixture.**
. **The Fixture ground wire (bare or green installed wire is NOT connected to current carrying supply wires).**
. **The insulation on any of the wires must not be damaged during installation.**
. **No rough or sharp edges are in contact with any of the wires.**
. **Fixture wires are connected to the proper house supply wires. We recommend professional installation by a licensed electrician.**
. **Do not use light bulb(s) with wattage greater than those specified for this fixture. Power is off when installing light bulb(s) into the fixture.**
. **Insure the outlet box is well mounted to the building structure and will be able to support the weight of the fixture. The use of a crossbar is recommended.**



(1) Read directions and follow steps 1-8

2) Carefully unpack and layout the parts as shown in illustration and read all instructions before starting.

3) Follow numbered steps on diagram. Screw Crossbar (4) to Ceiling Outlet Box (3) with appropriate Screws (5) (Screws not provided)

4) To adjust length of cord, loosen screw on cord fastener slipping cord through it to shorten or lengthen cord to desired length. Fasten crossbar (8) onto the outlet box using two outlet box screws (5). Ensure that all supply circuit wires protrude out of the outlet box. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends of fixture and of supply circuit wire and ground fixture wires (7) together with wire connectors (6). Never connect ground wire to black or white power supply wires.Twist stipped wire ends of fixture and supply circuit wires together black to black (hot) and white to white (neutral). Twist the wire connectors (6). tape wire connectors and wires together. Carefully tuck connected wires and wire connectors into the outlet box, (Alternatively, if there is no ground supply circuit wire, only attach the ground fixture wires to the crossbar (4) with the green screw (8)

5) Place the canopy (9) onto the crossbar (4); aligning the two canopy side holes(10) with the two side holes in the crossbar (4). Secure into place by screwing two 3/8 in. machine screws (5) through the two canopy side holes and into the two side holes in the crossbar (4)

6) Follow Diagram on back side for fixture assembly.

(3) Ceiling Outlet Box





SPRINGDALE LIGHTING

SAH12062

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER WHILE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

7) Attach the glass shade (B) to the lamp holder (A) and secure in place by placing the metal spacer (C) onto the lamp holder. Tighten the socket ring (D) onto the lamp holder (A).

8) Insert bulb into bulb socket.



FOR RETURN SHIPPING PURPOSES: PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING TO MINIMIZE DAMAGE.

Uses maximum (1) 60-Watt Type A Bulb
Or maximum (1) 13Watt CFL Bulb
(Bulb not included)

COMPONENT LIST

Item	Design	Component	Qty
A		Lamp Holder / cable / Canopy	1 pc
B		Shade	1 pc
C		Metal Spacer	1 pc
D		Socket Ring	1 pc

SPARE PARTS

Revision 11/26/12

LAYOUT ALL COMPONENTS AND REVIEW PARTS BEFORE ASSEMBLY

Made in China / Hecho en China

SAH12062

aproximada 4.45 libras

SPRINGDALE LIGHTING

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

Instrucciones de seguridad importantes

. Se debe desconectar la alimentación en la caja de fusibles antes de instalar esta lámpara.
. El conductor de tierra de la lámpara (desnudo o verde) instalado. NO debe estar conectado a conductores de suministro que lleven corriente.
. Ninguno de los cables debe sufrir daño en el aislamiento durante la instalación.
. No debe haber bordos rugosos o filosos en contacto con alguno de los cables.
. Los cables de la lámpara se deben conectar a los cables de suministro correctos de la casa. Recomendamos instalación profesional por un electricista licenciado.
. No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado de las bombillas para esta lámpara. El suministro debe estar cortado durante la instalación en la lámpara.
. Asegúrese de que la caja de salida esté bien montada en la estructura de la construcción y de que pueda sostener el peso de la lámpara. El uso de una abrazadera de montage es recomendado.

(1) Lea las instrucciones y siga los pasos 1-8

2) Desempaquete y presente cuidadosamente las piezas a las indicaciones de la ilustración y lea las instrucciones antes de comenzar.

3) Seguir los pasos en el diagrama. Atornille la abrazadera (3) a la caja eléctrica (4) con sus tornillos (5) (los tornillos no estan incluidos)

4) Conecte alambre de suministro con alambre de instalación usando conectores de tuerca de alambre (6).

Vea por favor conexión procedimientos abajo:

(I) Conecte el cable liso positivo (+) de la lámpara con el cable de suministro negro con conector de empalme plástico (7) de la caja eléctrica (4).

(II) Fije el conector de tuerca de alambre (6) sobre las puntas de los dos alambres y rosque el conector en dirección de las manecillas del reloj hasta que sienta firmeza.

(III) Tratar de jalar un poco las conexiónes de los cables para asegurar que estan bien colocadas. Si se salen los cables al jalar el conector se devera cuidadosamente volver a conectar y apretar el conector firme a los cables.

(IV) Conecte el cable estriado negativo (-) de la lámpara con el cable de suministro blanco (8) de la caja eléctrica (4) de distribución de la misma forma.

(V) Envolver por separado las conexiónes de los cables utilizando cinta adhesiva para conductos eléctricos. Envolviendo hasta una pulgada de largo los cables incluyendo el conectores.

(VI) Si la caja eléctrica provee de cable de tierra (9) (color verde o color cobre solamente) conectra el cable de tierra de la caja eléctricia y el cable de tierra de la lámpara al tornillo verde de la abrazadera de montage juntando todos los cables y conectores.

5) Monte lámpara (10), a la abrazadera y segure usando las perillas decortivas (11).

6) Seguir el diagrama del lado de atras para seguir las instrucciones del ensamblado de la lámpara.

(3) Caja Eléctrica





SPRINGDALE LIGHTING

SAH12062

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER WHILE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

7) Coloque la pantalla de vidrio (B) para el soporte de la lámpara (A) y seguro en lugar colocando el espaciador de metal (C) en el soporte de la lámpara. apriete el Toma el anillo (D) en el soporte de la lámpara (A).
8) Introducir la bombilla en el portalámparas.



FOR RETURN SHIPPING PURPOSES: PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING TO MINIMIZE DAMAGE.

Utiliza máximo (1) 60 vatios Bombilla tipo A o Máximo (1) 13 vatios bombilla CFL (Bombilla no incluida)

COMPONENT LIST

Item	Design	Component	Qty
A		Lámpara de soporte / cable / Canopy	1 pieza
B		Pantalla	1 pieza
C		Espaciador de Metal	1 pieza
D		Enchufe de Anillo	1 pieza

SPARE PARTS

Revision 09/14/12

LAYOUT ALL COMPONENTS AND REVIEW PARTS BEFORE ASSEMBLY

Made in China / Hecho en China